

モルタル片の落下について

高速5号万場線が通過する名古屋市中川区吉津一丁目において、モルタル片が落下する事案が発生しました。皆様には大変ご心配をおかけしたことをお詫びするとともに、弊社といたしましては、このような事故が発生しないよう、再発防止に取り組んでまいります。

1. 事案確認日時

平成28年10月5日（水） 14時45分頃（10時頃発生）

2. 発生場所

名古屋市中川区吉津一丁目 202 番地先

【県道津島七宝名古屋線 万場小橋西交差点西側】

（高速5号万場線 万148橋脚付近）

3. 落下物

モルタル片（4.0 cm×2.5 cm×2.5 cm、32 g 他3片）

4. 状況

高速5号万場線の橋脚上にある橋桁支持部の保護モルタル片が落下し、県道津島七宝名古屋線（県道115号）を走行中の車両屋根に損傷を与えたもの。

なお、乗車されていた方及びその他第三者の方には怪我等はありませんでした。

5. 落下原因

モルタルの劣化が原因と推測されます。

6. 今後の対応

同様な事故が発生しないよう、早急に同種の構造物について詳細調査を行い、安全確保のための対策を実施してまいります。



図-1 位置図