

名古屋高速道路床版補修工事における資材の落下について

台風11号が東海地方を通過する中、工事用足場内から資材が落下する事案が発生しましたので、下記のとおり報告します。

1. 発生日時

平成26年8月10日（日） 14時頃

2. 発生場所

名古屋市中村区畑江通五丁目【畑江通5交差点】
(高速5号万場線 万46橋脚付近)

3. 落下物

足場用クランプ (25cm、1.0kg)

4. 状況

台風11号が東海地方を通過する中、高速5号万場線の床版補修工事のため設置した足場から、クランプが畑江通5交差点に落下したと通行人から通報があった。

通行人、通行車両等への怪我・物損はなし。

なお、現地では当日朝6時より2時間毎の巡回点検を実施していた。

5. 今後の対応

類似の全足場作業について、再度資材の落下防止対策を徹底してまいります。



図-1 位置図



※脚周り足場ネットについては、台風対策のためま
とめたもの

写真-1 落下場所（畑江通 5 交差点）、落下物