

名古屋高速道路補修工事における資材の落下について

高速1号楠線が通過する名古屋市北区において、橋脚の足場設置中に資材が落下する事案が発生しましたので、下記のとおり報告します。弊社といたしましては、このような事案が発生しないよう、再発防止に取り組んでまいります。

1. 発生日時

平成26年5月8日（木） 22時40分頃

2. 発生場所

名古屋市北区田幡二丁目13付近【国道41号 黒川交差点南】
(高速1号楠線 楠44橋脚)

3. 落下物

足場用クランプ (10cm×20cm×5cm、0.7kg)

4. 状況

補修工事のため、高速1号楠線の橋脚への足場設置作業中、足場用クランプが国道41号北行き右折車線上に落下した。通行人、通行車両等への怪我・物損はなし。

5. 落下原因

足場設置中の資材管理の不徹底

6. 対応

公社としては、同様な事案が発生しないよう工事中の資材管理の徹底を図るとともに、類似の全足場作業について安全点検の実施、資材についての落下防止対策を実施する。




図-1 位置図




写真-1 落下場所（黒川交差点南）、落下物